

```
#####  
# Датчики SVP серии SVP001  
# Встроенное ПО датчиков  
# Список ошибок  
# Файл: svp_api_errata.pdf  
# Версия документа: 1  
# Дата документа: 07.2020  
#####
```

Данный документ содержит список известных найденных ошибок и возможные способы их устранения для встроенного ПО датчиков:
- программа SVP_API ИВЮТ.00511-01 (далее программа).

```
#####  
История версий документа:  
Версия 1 (07.2020) - начальная версия
```

Последняя версия данного документа размещена на сайте www.hydrasonars.ru.

```
#####  
Версия SVP_API 3.3 (BUILD #4121 07-07-2020 13:18:27)
```

Список ошибок:

1) Нестабильность при выполнении команды управления \$DIR (svp_api_err_1)

Описание ошибок

1.1. Нестабильность при выполнении команды управления \$DIR (svp_api_err_1)

Описание: При выполнении команды \$DIR в некоторых случаях возникают ситуации, когда список файлов выдается не полностью (могут отсутствовать последние один или несколько файлов в списке, символ приглашения по окончании выполнения команды не выдается).

Действия при ошибке: повторить выполнение команды.

Прогноз по устранению : будет устранен в следующем релизе.