

Датчики SVP серии SVP001
Сервисное ПО датчиков
Список ошибок
Файл: sas_tools_errata.pdf
Версия документа: 1
Дата документа: 10.2020
#####

Данный документ содержит список известных найденных ошибок и возможные способы их устранения для сервисного ПО датчиков:
- программа SAS_Tools ИВЮТ.00240-01 (далее программа).

История версий документа:
Версия 1 (10.2020) - начальная версия

Последняя версия данного документа размещена на сайте www.hydrasonars.ru.

Версия SAS_Tools 4.0.2 (BUILD #3895 19-10-2020 21:58:07)

Список известных ошибок:

1) На платформе Window 32-bit невозможно закрыть диалоговые окна, формируемые программой в процессе работы, в помощью инструмента для закрытия окна - "крестик" (sas_tools_err_1). На платформах с ОС 64-bit (Window, Linux) такой ошибки не наблюдается.

Описание ошибок

1.1. sas_tools_err_1

Описание: В процессе работы программа формирует диалоговые окна с различной информацией. При этом такое окно невозможно закрыть обычным путем – с помощью инструмента закрытия окна "крестик".

Действия при ошибке: такое окно можно закрыть через контекстное меню, вызвав его "кликнув" на заголовок окна правой кнопкой мыши

Прогноз по устранению : будет устранен в следующем релизе.

Linux версия SAS_Tools 4.0.5 имеет ошибку при запуске программы на Astra Linux или Ubuntu 16.04

Список известных ошибок:

1) Закрытие окна "Накопитель" или "Графиков реального времени" приводит к аварийному завершению программы.

Прогноз по устранению : будет устранена в следующем релизе.